



MAXIDRY TOTAL

CÓD. 75.200

Descrição:

Luva com Tecnologia Repelente a Óleos com Resistência Mecânica

Resistência: Riscos Mecânicos, Térmicos e Químicos



4 1 2 1 A



X 1 X X X X



A E G J K L M N O P S T



FUNGOS E BACTÉRIAS

Tamanhos:



Informações do Produto

Código	CA	Composição	Cor	Embalagem	Validade do produto
75.200	50.996 Validade: 22/05/2029	Nylon, Elastano e Borracha Nitrílica	Roxa com Preta	1 Par 12 pares no pacote 72 pares na caixa master	5 Anos a partir da data de fabricação

Normas e Resultados

EN 388:2016	4 Resistência à abrasão; 1 Resistência ao corte; 2 Resistência ao rasgamento; 1 Resistência à perfuração; A Resistência ao corte TDM.	EN 407:2020	X Resistência ao fogo; 1 Resistência ao calor de contato; X Resistência ao calor convectivo; X Resistência ao calor radiante; X Resistência a pequenas projeções de metais em fusão; X Resistência a grandes projeções de metais em fusão
EN 374 - 1:2019	(A) Metanol; (E) Dissulfeto de Carbono; (G) Dietilamina; (J) N-Heptano; (K) Hidróxido de Sódio 40%; (L) Ácido Sulfúrico 96%;	(M) Ácido Nítrico 65%; (N) Ácido Acético 99%; (O) Amoníaco 25%; (P) Peróxido de Hidrogênio 30%; (S) Ácido Fluorídrico 40%; (T) Formaldeído 37%.	
EN 374 - 5:2016	Fungos e Bactérias Não aprovada para manipulação com Vírus		

Novembro de 2024

Utilização

- Antes de remover as luvas, é recomendado limpá-las;
- Quando utilizada com ácidos e produtos alcalinos, antes de removê-las, enxague as luvas com água corrente e seque com um pano seco;
- Quando utilizada com tintas ou pigmentos, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano embebido em solvente e, em seguida, seque-as com um pano seco;
- Ao usar solventes, antes de removê-las, limpe as luvas com um pano seco.


Conservação / Armazenamento

- Para garantir uma maior durabilidade, após o uso seque as luvas à sombra, evitando fontes de calor.
- Armazene as luvas em um local fresco e bem ventilado.

Higienização

- Utilize sabão ou detergente neutro;
- Não lave a seco;
- Lave por até 10 minutos em água morna, sem exceder os 60°C;
- Enxágue em água morna a quente, não ultrapassando os 60°C;
- Repita o processo de lavagem com sujeira pesada (segundo ciclo);
- Enxágue em água fria;
- Seque em temperatura de até 50°C.

Informações Logísticas

Tamanho	Par	Pacote (12 pares)	Caixa Master (72 pares)	Cubagem (mm)
XP (6)	7898758110286	27898758110280	17898758110283	 500 295 200 Peso aprox. 5 kg
P (7)	7898758110293	27898758110297	17898758110290	
M (8)	7898758110309	27898758110303	17898758110306	
G (9)	7898758110316	27898758110310	17898758110313	
XG (10)	7898758110323	27898758110327	17898758110320	

Observações

Novembro de 2024